

INFORME COMPARATIVO DE RESULTADOS

Mientras el cuestionario de consistencia valida que existen procesos, el informe trimestral y la bitácora muestran la ejecución real en campo durante el cuarto trimestre de 2025.

Intervenciones Críticas: En el último trimestre se atendieron 4 sistemas clave: Almoloya (08/10), Tezoquipa (21/11), Tepeyac II (22/12) y Xayahualulco (30/12).

Tipo de Trabajos: Las actividades predominantes fueron el cambio de interruptores dañados y revisiones de amperaje y voltaje para mantener los equipos dentro de parámetros normales.

Eficiencia de Respuesta: El indicador de "Tiempo promedio de restablecimiento" se reporta como satisfactorio, logrando que ningún sistema quedara fuera de operación al cierre del mes de diciembre.

Evidencia Física: El informe incorpora reportes fotográficos que muestran el uso de multímetros para medir voltajes de 460.4V y 460.5V, asegurando la estabilidad eléctrica de los motores.

2. Focalización por Comunidad (Cobertura y Población) El informe trimestral desglosa el impacto social que el cuestionario de diseño solo menciona de forma general.

COMUNIDAD	POBLACIÓN ATENDIDA	OBSERVACIÓN DE VULNERABILIDAD
ALMOLOYA	2,659 HABIT.	Máxima dependencia de pozos municipales para el abasto.
TEZOQUIPA	704 HABIT.	Suministro basado principalmente en pozos de operación municipal.
TEPEYAC II	249 HABIT.	Alta vulnerabilidad, cualquier falla compromete totalmente el abasto
XAYAHUALULCO	181 HABIT.	Altitud y dispersión dificultan accesos alternativos al agua.

3. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Este apartado revela que, a pesar de los buenos resultados operativos, existe un retraso administrativo crítico que debe solventarse para el cierre del ejercicio fiscal.

- Reglas de Operación (CUA0008/2025-008): Se reporta un 45% de avance en la elaboración de lineamientos claros que definan responsabilidades, con fecha límite al 31 de diciembre de 2025.
 - Manuales de Procedimientos (CUA0008/2025-009): Igualmente presenta un 45% de avance en la actualización de manuales para mayor transparencia.
 - Diagnóstico de Infraestructura (CUA0008/2025-010): Aunque se realiza mantenimiento, el diagnóstico técnico integral para identificar el nivel de deterioro estructural también figura con 45% de avance formal.
 - Evaluaciones externa: De igual modo no se cuenta con un evaluador externo para concretar avance de las actividades realizadas, donde se figura con un 0% de avance formal.
4. Fortalezas vs. Riesgos Identificados Fortalezas Confirmadas Riesgos y Amenazas (Análisis FODA)

Fortalezas Confirmadas	Riesgos y Amenazas (Análisis FODA)
Capacidad Instalada: Pozos con capacidad suficiente para la demanda actual.	Presupuesto: Insuficiencia para cubrir la totalidad de refacciones necesarias.
Personal: Técnicos con amplia experiencia en electromecánica.	Clima: Riesgos climáticos que pueden afectar las fuentes de abastecimiento.
Cumplimiento Normativo: Respaldo sólido en el derecho humano al agua (Art. 4º).	Inflación: Alza de precios en refacciones críticas y escasez de proveedores.

Conclusión de la Comparativa

La **CAPASCHH** opera con una **excelencia técnica notable** con un 100% de eficiencia en equipos intervenidos y 0 sistemas fuera de servicio en este trimestre, donde se realizaron 4 reportes en fallas de los pozos y asimismo se dio atención inmediata a ellos para continuar con su correcta ejecución.